

PRESOSTATOS PARA INDUSTRIA

Aplicaciones:

Los presostatos 711614 se usan para proporcionar protección a sistemas industriales y de aire comprimido contra depresiones o presiones no deseadas. También son usuales en la protección de la parada y arranque de compresores y ventiladores.

Pueden conectarse a motores de corriente alterna monofásicos de hasta 2kW de potencia, el interruptor que incorporan es del tipo SPDT.

Características técnicas:

- Temperatura ambiente -40-65°C (80° C máx 2 horas)
- Temperatura del medio -40+100°C
- IP30, con tapa superior IP44
- Presión máx. de trabajo:
 - Baja presión 17 bar
 - Alta presión 35 bar
- Carga de corriente alterna 16 A
- Carga corriente continua 12 W
- Aislamiento 400 V
- Material Conexiones de presión latón
- Carcasa de acero pintado



Sistemas de contacto



Presión	Tipo	Baja Presión		Diferencial		Rearme		Contacto	Conexión
Baja	71161402	-0,2	7,5	0,7	4	automático		SPDT	1/4 " GAS
Alta	71161404	2	14	1	4	automático		SPDT	1/4 " GAS
Alta	71161406	5	20	2	5	automático		SPDT	1/4 " GAS
Alta	71161407	8	32	2	6	automático		SPDT	1/4 " GAS